

Jequié, 23 de maio de 2019

ASSUNTO

Informações sobre o Sistema de Abastecimento de Água de Lagedo do Tabocal e rede de distribuição de Itiruçu.

A Embasa informa

Os mananciais de suprimento do sistema de Lagedo do Tabocal e Itiruçu - Riacho do Baixão e poços - possuem elevados índices de ferro dissolvido.

É necessário oxidar o ferro proveniente dos mananciais para melhor tratamento da água. Identificamos que estavam ocorrendo problemas na pré-oxidação do ferro, ocasionando o aparecimento de uma água colorida (muito escura) na rede de distribuição de Itiruçu. Esse fato que já aconteceu em tempos de crise, se dá por conta da reação de oxidação do ferro na rede distribuição.

Toda a equipe da Embasa esta mobilizada para resolver o problema e já estão sendo feitas descargas em toda a rede de distribuição das localidades atingidas além do esvaziamento dos reservatórios das residências, com reposição da água sem custo para o consumidor, garantindo a qualidade da água tratada e distribuída de acordo com os parâmetros estabelecido pela portaria de consolidação nº 5 anexo XX do MS.

Atenciosamente,



CESAR ABUD MELHEM
GERENTE DA UNIDADE REGIONAL DE JEQUIÉ